

上海爱毅恩纺织品有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

2023-5-29

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| 单位名称               | 上海爱毅恩纺织品有限公司   |  |
| 检测类型               | <input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故 |  |
| 地址                 | 上海市嘉定区嘉新公路1285号  |  |
| 建设项目存在的<br>职业病危害因素 | 存在的主要职业病危害因素   | 棉尘、照度、高温、噪声  |
|                    | 检测结果   | 化学因素 <u>1</u> 个，物理因素 <u>10</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>11</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>4</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。 |
|                    | 技术服务项目组人员  | 戴永光  |
|                    | 现场调查、采样、检测的专业技术人员  | 现场调查：薛轶、王达清<br>采样：唐浩浩、刘山山<br>检测：史志倩、屠雯佳  |
|                    | 建设单位联系人、陪同人员   | 联系人：曲女士<br>陪同人员：曲女士  |
|                    | 现场调查、采样、检测的时间  | 现场调查时间：2023.5.23<br>采样时间：2023.5.23<br>检测时间：2023.5.15-2023.5.25   |

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



