

上海南汇老港锻造厂

2023-05-31

上海南汇老港锻造厂

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海南汇老港锻造厂	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市浦东新区老港镇中港镇建东路26号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	其他粉尘（金属粉尘）、其他粉尘、噪声
	检测结果	化学因素 3 个，物理因素 5 个，生物因素 0 个，合格的检测点位 8 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 8，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	戴永光
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山、薛轶 采样：毛佩龙、刘彬 检测：屠雯佳、史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：赵建华 陪同人员：赵建华
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.4.25 采样时间：2023.4.25 检测时间：2023.4.25-2023.4.27

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



