

上海博进医疗器械有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

2023-6-12

单位名称	上海博进医疗器械有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	龙盘路125号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	二氧化锡、电焊烟尘、激光辐射、其他粉尘（金属粉尘）、噪声
	检测结果	化学因素 <u>4</u> 个，物理因素 <u>12</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>16</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>16</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	刘山山
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山、薛轶 采样：汪燚、施宇祺 检测：史志倩、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：任经理 陪同人员：任经理
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.6.5 采样时间：2023.6.5 检测时间：2023.6.5-6.8

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



☺ 温馨提示



禁止拍照

NO

PHOTOS

