

# 上海云仕塑料制品有限公司

2023-06-12

上海云仕塑料制品有限公司

## 职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海云仕塑料制品有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市崇明区合五公路3178号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	聚乙烯粉尘、丙烯酸、高温、噪声
	检测结果	化学因素 8 个，物理因素 10 个，生物因素 0 个，合格的检测点位17 个，不合格的检测点位 1 个。 合格的职业病危害因素为 17，不合格的职业病危害因素为 1。
	技术服务项目组人员	唐江荣
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：唐浩浩、唐江荣 采样：罗嘉铭、胡基业 检测：史志倩、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：刘东 陪同人员：刘东
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.5.26 采样时间：2023.5.26 检测时间：2023.5.26-2023.5.30

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



