

上海壹手宝和汽车科技有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

2023-6-16

单位名称	上海壹手宝和汽车科技有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市宝山区铁力路1300号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	其他粉尘（金属烟尘）、砂轮磨尘、异丙醇、正丁醇、乙酸丁酯、二甲苯（全部异构体）、乙酸乙酯、苯乙烯、噪声
	检测结果	化学因素 <u>14</u> 个，物理因素 <u>3</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>17</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>17</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	王达清
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王达清、孙燕莉 采样：曾秋霞、徐明 检测：史志倩、陈建平、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：吴晓东 陪同人员：吴晓东
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.6.5 采样时间：2023.6.5 检测时间：2023.6.5-6.13

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





