

# 嘉兴鸿侨傢俱有限公司使用油漆、稀释剂、固化剂、万能胶、清洗剂、氩气、氧气、液氮危险化学品项目现状评价安全评

2023-06-20

项目名称	嘉兴鸿侨傢俱有限公司使用油漆、稀释剂、固化剂、万能胶、清洗剂、氩气、氧气、液氮危险化学品项目现状评价安全评价项目		
	项目地址 嘉善县姚庄镇桃源路 89 号		
项目所属行业	其他家具制造行业 (C2190)	评价类型	安全现状评价
	<p>项目概况:</p> <p>嘉兴鸿侨傢俱有限公司是一家专业从事木制家具、金属家具生产的企业,生产过程中涉及使用危险化学品:油漆、稀释剂、固化剂、万能胶、清洗剂、氩[压缩的]、氧[压缩的]、氮[液化的和压缩的]、0#柴油,且生产过程中涉及的木粉尘属于可燃性粉尘。</p> <p>根据《生产过程危险有害因素及代码》(GB/T13861-2022)辨识和分析项目存在的危险有害因素,依据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986),在生产、储存过程中主要有火灾爆炸、中毒窒息、物体打击、触电、高处坠落、容器爆炸、车辆伤害、灼烫、职业危害等事故。</p>		
评价机构及项目组成员情况	评价机构 上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质	APJ-(沪)-004	资质有效期至 2024年11月24日
	证书号		
	项目组组长	阎水红	1800000000200406 化工工艺/化工机械
	项目组成员	蒋爱玲	S01103200011020 安全工程
			1000375 机械
		朱拥军	0800000000208357 自动化
		陈旦	S011032000110191000431 电气工程
	技术负责人	孟文涛	过程控制负责人 唐江荣
	报告编制人	阎水红	报告审核人 陈荣
现场勘验人员	阎水红, 蒋爱玲		
现场勘验时间	2023.4.28	现场勘验图像影像 (查看照片)	
评价现场			

评价结论	<p>嘉兴鸿侨傢俱有限公司位于嘉善县姚庄镇桃源路89号。经评价，嘉兴鸿侨傢俱有限公司厂内平面布置合理；生产场所与储存场所内危险化学品存在量未构成危险化学品重大危险源；生产工艺不属于重点监管危险化工工艺，不属于淘汰落后工艺；未涉及重点监管危险化学品；配备了专职安全管理人员，形成了能有效覆盖全厂的安全生产管理网络；建立了安全生产责任制和管理制度；为全体员工缴纳城镇社会保险，安全设施方面已设置预防、控制事故设施和减少与消除事故影响设施。</p> <p>经本次对嘉兴鸿侨傢俱有限公司危险化学品使用区域的安全现状评价，嘉兴鸿侨傢俱有限公司应不断提升安全生产管理水平，控制事故风险，在不断完善安全水平、定期对安全设施进行检验检测，在对建议整改项进行整改的前提下，嘉兴鸿侨傢俱有限公司危险化学品使用区域可满足《安全生产法》中规定的安全生产条件。</p>		
审批结果	审批部门	嘉善县	审批通过时间 2023年5月