

# 上海特德拉化工有限公司

2023-06-21

上海特德拉化工有限公司

## 职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海特德拉化工有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市奉贤区苍工路1288号5幢	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	溶剂汽油、二氯甲烷、N,N-二甲基乙酰胺、氢氧化钾、苯、甲苯、二甲苯（全部异构体）、异丙醇、噪声
	检测结果	化学因素 11 个，物理因素 1 个，生物因素 0 个，合格的检测点位12 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 12，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	何慧娜
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：何慧娜、唐浩浩 采样：张澄、张陈勇 检测：史志倩、金小鹏、陈建平、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：郭雨涛 陪同人员：郭雨涛
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.5.29 采样时间：2023.5.29 检测时间：2023.5.29-2023.6.7

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





