

大荣塑料（上海）有限公司

2023-06-26

大荣塑料（上海）有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	大荣塑料（上海）有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市松江区彭丰路736弄55号6幢	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	棉尘、正己烷、高温、噪声
	检测结果	化学因素 7 个，物理因素 9 个，生物因素 0 个，合格的检测点位 16 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 4，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	戴永光
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山、薛轶 采样：高一鸣、胡轶文 检测：史志倩、屠雯佳、金小鹏、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：夏叶枫 陪同人员：夏叶枫
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.6.8 采样时间：2023.6.8 检测时间：2023.6.8-2023.6.14

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



