

上海宝冶奇成气体有限公司

2023-07-03

上海宝冶奇成气体有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海宝冶奇成气体有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	崇明区新河镇进化村进艺队783号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	二氧化碳
	检测结果	化学因素 2个, 物理因素 0个, 生物因素 0个, 合格的检测点位2个, 不合格的检测点位 0个。 合格的职业病危害因素为 2, 不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	唐浩浩
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查: 唐浩浩 唐江荣 采样: 胡轶文 高一鸣
	建设单位联系人、陪同人员	联系人: 杨锦康 陪同人员: 杨锦康
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间: 2023.6.23 采样时间: 2023.6.23 检测时间: 2023.6.23

注: 涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





进入现场未经许可

Entering the site without permission



禁止照相

No photos



禁止摄像

No photos or films