

上海达亚集装箱服务有限公司

2023-07-04

上海达亚集装箱服务有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海达亚集装箱服务有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市宝山区水产路1449号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	砂轮磨尘、电焊烟尘、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、电焊弧光、锰及其无机化合物、异丙醇、一氧化碳、噪声
	检测结果	化学因素 8 个，物理因素 5 个，生物因素 0 个，合格的检测点位 13 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 9，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、王达清 采样：高一鸣、胡轶文 检测：史志倩、屠雯佳、沈嵩峰、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：陶玉琼 陪同人员：陶玉琼
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.6.12 采样时间：2023.6.12 检测时间：2023.6.12-2023.6.21

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



