

# 上海优联智造科技有限公司

2023-07-07

上海优联智造科技有限公司

## 职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海优联智造科技有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海松江区新格路901号5幢三楼	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	矽尘、其他粉尘、乙酸丁酯、乙苯、噪声、激光辐射
	检测结果	化学因素 5 个，物理因素 13 个，生物因素 0 个，合格的检测点位16 个，不合格的检测点位 2 个。  合格的职业病危害因素为 16 ， 不合格的职业病危害因素为 2 。
	技术服务项目组人员	孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、王达清  采样：汤敏、王培德  检测：陈建平、史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：费逸群  陪同人员：费逸群
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.6.12  采样时间：2023.6.12  检测时间：2023.6.12-2023.6.21

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



