

# 上海武灵轻工机械有限公司

2023-07-11

上海武灵轻工机械有限公司

## 职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海武灵轻工机械有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市松江区新桥镇茸欣路18号1幢1楼3区	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、电焊弧光、锰及其无机化合物、二氧化碳、其他粉尘、噪声
	检测结果	化学因素 6 个，物理因素 7 个，生物因素 0 个，合格的检测点位13 个，不合格的检测点位 0 个。  合格的职业病危害因素为 13，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	张嫣
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：鲁庆、张俞林 采样：罗嘉铭、胡基业 检测：史志倩、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：樊经理 陪同人员：樊经理
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.6.13 采样时间：2023.6.13 检测时间：2023.6.13-2023.6.17

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

### 现场影像资料



