

科建高分子材料（上海）股份有限公司

2023-07-11

科建高分子材料（上海）股份有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	科建高分子材料（上海）股份有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市松江区沈砖公路3258号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	碳酸钙粉尘、滑石粉尘（游离SiO ₂ 含量<10%）、其他粉尘、高温、噪声
	检测结果	化学因素 5 个，物理因素 8 个，生物因素 0 个，合格的检测点位13 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 13，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、王达清 采样：张澄、毛佩龙 检测：屠雯佳、史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：包玉华 陪同人员：包玉华
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.6.21 采样时间：2023.6.21 检测时间：2023.6.21-2023.6.27

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



