

光電（上海）机械工业有限公司

2023-07-11

光電（上海）机械工业有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

| | | |
|--------------------|--|---|
| 单位名称 | 光電（上海）机械工业有限公司 | |
| 检测类型 | <input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故 | |
| 地址 | 上海市松江区余山镇沈砖公路3129弄12号厂房 | |
| 建设项目存在的 职业病危害因素 | 存在的主要职业病危害因素 | 砂轮磨尘、丙烯腈、1,3-丁二烯、高温、噪声 |
| | 检测结果 | 化学因素 3 个，物理因素 5 个，生物因素 0 个，合格的检测点位 8 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 8，不合格的职业病危害因素为 0。 |
| | 技术服务项目组人员 | 戴永光 |
| | 现场调查、采样、检测的专业技术人员 | 现场调查：刘山山、薛轶 采样：高一鸣、胡轶文 检测：屠雯佳、史志倩、金小鹏 |
| | 建设单位联系人、陪同人员 | 联系人：周炎秀 陪同人员：周炎秀 |
| | 现场调查、采样、检测的时间 | 现场调查时间：2023.6.21 采样时间：2023.6.21 检测时间：2023.6.21-2023.6.28 |

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



