

上海澳洋顺昌金属材料有限公司

2023-07-12

上海有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

| | | |
|--------------------|--|--|
| 单位名称 | 上海澳洋顺昌金属材料有限公司 | |
| 检测类型 | <input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故 | |
| 地址 | 上海市嘉定区沪宜公路5927号 | |
| 建设项目存在的 职业病危害因素 | 存在的主要职业病危害因素 | 噪声、其他粉尘 |
| | 检测结果 | 化学因素 3 个，物理因素 6 个，生物因素 0 个，合格的检测点位9 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 9，不合格的职业病危害因素为 0。 |
| | 技术服务项目组人员 | 薛轶 |
| | 现场调查、采样、检测的专业技术人员 | 现场调查：薛轶 刘山山 采样：高一鸣 曾秋霞 检测：史志倩 |
| | 建设单位联系人、陪同人员 | 联系人：白晶晶 陪同人员：白晶晶 |
| | 现场调查、采样、检测的时间 | 现场调查时间：2023.6.29 采样时间：2023.6.29 检测时间：2023.6.29-6.30 |

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





