

# 上海青浦西蔡有色金属铸造有限公司

2023-07-26

上海青浦西蔡有色金属铸造有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海青浦西蔡有色金属铸造有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市青浦区新业728号C幢	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	氧化铝粉尘、高温、噪声、矽尘、铁尘
	检测结果	化学因素 7个，物理因素 9个，生物因素 0 个，合格的检测点位16个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 16，不合格的职业病危害因素为 0 。
	技术服务项目组人员	张晶晶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：张晶晶 孙燕莉 采样：汪焱 施宇祺 检测：史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：张毅君 陪同人员：张毅君
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.7.9 采样时间：2023.7.9 检测时间：2023.7.9-7.12

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



