

# 上海宝氢气体工业有限公司

2023-08-07

上海宝氢气体工业有限公司

## 职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海宝氢气体工业有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市宝山区宝钢厂区护厂河北侧	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声
	检测结果	化学因素 0 个，物理因素 15 个，生物因素 0 个，合格的检测点位 15 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 15，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山、薛轶 采样：毛佩龙、张澄 检测：
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：王沪平 陪同人员：王沪平
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.7.15 采样时间：2023.7.15 检测时间：2023.7.15

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





### 入厂须知

生产期区主要危险产品有：氧气、液氧等。

进去生产区域必须穿戴工作服、安全帽、防护面罩、安全鞋、耳塞等个人防护用品，充装液体时必须戴好防护手套和防护面罩。

生产区域禁止烟火，若发现火情和液体泄漏，前联系操作人员（值班长:26645543），火警电话119或（厂内:26644119）。

医疗急救电话120或厂内（26644120）。

未经许可禁止在生产区域拍照，摄影。

宝氧气体

区域名
所在单
机构
安全负
分管安
综合安全
设备管
运行管
运输管
班组管

