

# 上海一汽沪奥汽车销售有限公司

2023-08-08

上海一汽沪奥汽车销售有限公司

## 职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海一汽沪奥汽车销售有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市闵行区北翟路1800号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、溶剂汽油、其他粉尘、电焊烟尘、氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、一氧化碳、电焊弧光、高温、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、苯乙烯
	检测结果	化学因素14个，物理因素6个，生物因素0个，合格的检测点位20个，不合格的检测点位0个。  合格的职业病危害因素为20，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	张晶晶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：张晶晶 张皓 采样：汪隼 施宇祺 检测：史志倩 陈建平 沈嵩峰 金小鹏
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：丁雯 陪同人员：丁雯
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.7.20 采样时间：2023.7.20 检测时间：2023.7.20-29

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

### 现场影像资料



