

上海上铜金属编织铜材厂

2023-08-09

上海上铜金属编织铜材厂

职业病危害因素检测报告信息公开表

| | | |
|--------------------|--|--|
| 单位名称 | 上海上铜金属编织铜材厂 | |
| 检测类型 | <input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故 | |
| 地址 | 上海市崇明区陈家镇北陈公路1395号 | |
| 建设项目存在的 职业病危害因素 | 存在的主要职业病危害因素 | 噪声、高温 |
| | 检测结果 | 化学因素0个，物理因素14个，生物因素0个，合格的检测点位14个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为14，不合格的职业病危害因素为0。 |
| | 技术服务项目组人员 | 唐浩浩 |
| | 现场调查、采样、检测的专业技术人员 | 现场调查：唐浩浩 唐江荣 采样：王培德 汤敏 |
| | 建设单位联系人、陪同人员 | 联系人：王洪胜 陪同人员：王洪胜 |
| | 现场调查、采样、检测的时间 | 现场调查时间：2023.7.21 采样时间：2023.7.21 |

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



