

# 维孚金属制品（上海）有限公司

2023-08-25

维孚金属制品（上海）有限公司

## 职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	维孚金属制品（上海）有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海浦东新区万祥镇宏祥北路239号1幢	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、电焊弧光、激光辐射、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、其他粉尘、铜烟、噪声
	检测结果	化学因素 4 个，物理因素 4 个，生物因素 0 个，合格的检测点位 8 个，不合格的检测点位 0 个。  合格的职业病危害因素为 8，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、王达清  采样：薛轶、陶焯  检测：史志倩、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：赵丹  陪同人员：赵丹
现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.8.2  采样时间：2023.8.2  检测时间：2023.8.2-2023.8.14	

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



