

上海泰基五金制造有限公司

2023-08-25

上海泰基五金制造有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

| | | |
|--------------------|--|---|
| 单位名称 | 上海泰基五金制造有限公司 | |
| 检测类型 | <input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故 | |
| 地址 | 上海市青浦区朱家角镇酒龙路117号 | |
| 建设项目存在的 职业病危害因素 | 存在的主要职业病危害因素 | 噪声 |
| | 检测结果 | 化学因素0个，物理因素9个，生物因素0个，合格的检测点位9个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为9，不合格的职业病危害因素为0。 |
| | 技术服务项目组人员 | 刘山山 |
| | 现场调查、采样、检测的专业技术人员 | 现场调查：刘山山 薛轶 采样：陶焯 毛佩龙 |
| | 建设单位联系人、陪同人员 | 联系人：李琴 陪同人员：李琴 |
| | 现场调查、采样、检测的时间 | 现场调查时间：2023.8.21 采样时间：2023.8.21 |

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



