

上海杉力金属结构有限公司

2023-08-25

上海杉力金属结构有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海杉力金属结构有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市崇明区城桥镇官山路7号9幢	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、锰及其无机化合物、电焊弧光、噪声、高温、其他粉尘、紫外线
	检测结果	化学因素12个，物理因素13个，生物因素0个，合格的检测点位25个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为25，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	唐浩浩
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：唐浩浩 唐江荣 采样：陈宇俊 姜蔚 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：袁丽雯 陪同人员：袁丽雯
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.7.18 采样时间：2023.7.18 检测时间：2023.7.18-8.1

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



