

上海国上机电科技有限公司

2023-08-28

上海国上机电科技有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海国上机电科技有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市嘉定区新甸路971号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、电焊弧光、锰及其无机化合物、一氧化碳、其他粉尘、溶剂汽油、二甲苯（全部异构体）、正丁醇、环己酮、异丙醇、2-丁酮、乙苯、甲苯、工频电场、紫外辐射、噪声
	检测结果	化学因素 15 个，物理因素 19 个，生物因素 0 个，合格的检测点位34 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 34，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	王达清
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、王达清 采样：汤敏、王培德 检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平、金小鹏
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：杨书萍 陪同人员：杨书萍
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.8.2 采样时间：2023.8.2 检测时间：2023.8.2-2023.8.12

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



