

上海向明轴承有限公司

2023-08-31

上海向明轴承有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海向明轴承有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	崇明区城桥镇东门路156号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	其他粉尘、高温、工频电场、噪声
	检测结果	化学因素2个，物理因素 17个，生物因素 0 个，合格的检测点位19个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为19，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	唐浩浩
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：唐浩浩 唐江荣 采样：徐明 蔡志云 检测：史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：朱卫海 陪同人员：朱卫海
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.8.12 采样时间：2023.8.12 检测时间：2023.8.12-15

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



