

上海汇辰金属制品有限公司

2023-09-07

上海汇辰金属制品有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海汇辰金属制品有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海宝山区共祥路688号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声
	检测结果	化学因素0个，物理因素3个，生物因素0个，合格的检测点位3个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为3，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉 王达清 采样：薛轶 张澄
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：钟瑜 陪同人员：钟瑜
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.9.6 采样时间：2023.9.6

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





