

上海科度门窗有限公司

2023-09-07

上海科度门窗有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海科度门窗有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市青浦区练塘工业园区章练路655号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、臭氧、电焊弧光、铝尘（铝合金粉尘）、噪声
	检测结果	化学因素 10 个，物理因素 18 个，生物因素 0 个，合格的检测点位 26 个，不合格的检测点位 2 个。 合格的职业病危害因素为 26，不合格的职业病危害因素为 2。
	技术服务项目组人员	张嫣
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：鲁庆、张俞林 采样：毛佩龙、陶焯 检测：史志倩、屠雯佳
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：邱伟 陪同人员：邱伟
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.8.21 采样时间：2023.8.21 检测时间：2023.8.21-2023.8.25

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



