

上海都光电力机械设备制造有限公司

2023-09-08

上海都光电力机械设备制造有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海都光电力机械设备制造有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	嘉定区徐行镇劳动路707弄188号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、电焊弧光、一氧化碳、其他粉尘（铁尘）、其他粉尘（聚酯树脂粉尘）、高温、噪声
	检测结果	化学因素 8 个，物理因素 6 个，生物因素 0 个，合格的检测点位 14 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 14，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	张晶晶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：张晶晶、张皓 采样：刘彬、胡轶文、陈宇俊、姜蔚 检测：史志倩、屠雯佳峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：杜鹃 陪同人员：杜鹃
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.8.10 采样时间：2023.8.10、2023.8.31 检测时间：2023.8.10-8.14、2023.8.31-9.4

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





