

上海崇明县堡镇电镀厂

2023-09-14

上海崇明县堡镇电镀厂

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海崇明县堡镇电镀厂	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市崇明区堡镇堡港路55号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	碳化硅粉尘、氯化氢及盐酸、氢氧化钠、高温、噪声
	检测结果	化学因素 6 个，物理因素 5 个，生物因素 0 个，合格的检测点位 11 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 11，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	唐浩浩
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：唐浩浩、唐江荣 采样：汤敏、王培德 检测：史志倩、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：范德超 陪同人员：范德超
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.8.17 采样时间：2023.8.17 检测时间：2023.8.17-2023.8.22

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



