

# 上海贺众饮水设备有限公司

2023-09-18

上海贺众饮水设备有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海贺众饮水设备有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市徐汇区桂平路481号19号3楼	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	氮氧化物、铜烟、一氧化碳、电焊烟尘、锰及其无机化合物、电焊弧光、臭氧、噪声、甲醛、PP粉尘
	检测结果	化学因素15个，物理因素9个，生物因素0个，合格的检测点位24个，不合格的检测点位0个。  合格的职业病危害因素为24，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	刘山山
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山 薛轶  采样：毛佩龙 陶焯  检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：方琳英  陪同人员：方琳英
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.8.30  采样时间：2023.8.30  检测时间：2023.8.30-9.6

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



