

# 上海罗登橡胶有限公司

2023-09-19

上海罗登橡胶有限公司

## 职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海罗登橡胶有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	青浦区华新镇新协路1399号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	大理石粉尘、炭黑粉尘、噪声、二氧化硫、工频电场、一氧化碳
	检测结果	化学因素12个，物理因素13个，生物因素0个，合格的检测点位25个，不合格的检测点位0个。  合格的职业病危害因素为25，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	刘山山
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山 薛轶  采样：徐明 张陈勇  检测：史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：陈宇宣  陪同人员：陈宇宣
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.8.30  采样时间：2023.8.30  检测时间：2023.8.30-9.4

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

### 现场影像资料



