

上海鼎舜金属制品有限公司

2023-09-20

上海鼎舜金属制品有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海鼎舜金属制品有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市青浦区外青松公路4925弄8号临	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	其他粉尘、噪声、电焊烟尘、电焊弧光、氮氧化物、一氧化碳、锰及其无机化合物、臭氧、高温、砂轮磨尘
	检测结果	化学因素7个，物理因素9个，生物因素0个，合格的检测点位16个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为16，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	刘山山
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山 薛轶 采样：陶焯 毛佩龙 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：刘永 陪同人员：刘永
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.8.24 采样时间：2023.8.24 检测时间：2023.8.24-30

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



