

# 上海长礼机械制作有限公司

2023-09-20

上海长礼机械制作有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海长礼机械制作有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市宝山区月春路186号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	其他粉尘、电焊烟尘、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、电焊弧光、锰及其无机化合物、一氧化碳、噪声
	检测结果	化学因素 7 个，物理因素 4 个，生物因素 0 个，合格的检测点位 11 个，不合格的检测点位 0 个。  合格的职业病危害因素为 8，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	戴永光
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山、薛轶 采样：唐浩浩、刘山山 检测：史志倩、屠雯佳、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：包利群 陪同人员：包利群
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.8.22 采样时间：2023.8.22 检测时间：2023.8.22-2023.8.28

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

## 现场影像资料



