

上海英杰制模有限公司

2023-09-22

上海英杰制模有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海英杰制模有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市奉贤区奉永路288号5幢	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	其他粉尘（塑料粉尘）、丙烯腈、1,3-丁二烯、苯乙烯、高温、噪声
	检测结果	化学因素 5 个，物理因素 5 个，生物因素 0 个，合格的检测点位10 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 10 ， 不合格的职业病危害因素为 0 。
	技术服务项目组人员	薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶、刘山山 采样：薛轶、张澄 检测：史志倩、陈建平、金小鹏
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：董治平 陪同人员：董治平
现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.8.17 采样时间：2023.8.17 检测时间：2023.8.17-2023.8.31	

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



