

柯马（上海）工程有限公司

2023-09-25

柯马（上海）工程有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	柯马（上海）工程有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	松江区泗泾镇九干路1353号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	工频电场、噪声、乙二醇、照度、砂轮磨尘、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物
	检测结果	化学因素5个，物理因素14个，生物因素0个，合格的检测点位19个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为19，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	刘山山
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山 薛轶 采样：汤敏 王培德 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：陈超 陪同人员：陈超
现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.9.7 采样时间：2023.9.7 检测时间：2023.9.7-11	

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





