

上海炯龙玩具有限公司

2023-09-26

上海炯龙玩具有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海炯龙玩具有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市浦东新区川沙路6999号第39幢	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	乙酸丙酯、乙酸丁酯、乙酸乙酯、高频电磁场、高温、噪声
	检测结果	化学因素 9 个，物理因素 5 个，生物因素 0 个，合格的检测点位 14 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 14，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、王达清 采样：毛佩龙、陶焯 检测：史志倩、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：张龙 陪同人员：张龙
现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.9.3 采样时间：2023.9.3 检测时间：2023.9.3-2023.9.11	

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



