

上海成义塑料制品厂

2023-09-26

上海成义塑料制品厂

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海成义塑料制品厂	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市浦东新区老港镇拱极东路99弄C栋3楼	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	其他粉尘（ABS粉尘）、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、高温、噪声
	检测结果	化学因素 8 个，物理因素 6 个，生物因素 0 个，合格的检测点位 14 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 14，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	刘山山
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山、薛轶 采样：徐明、蔡志云 检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：潘建根 陪同人员：潘建根
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.8.19 采样时间：2023.8.19 检测时间：2023.8.19-2023.8.28

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



