

上海攀枝花机械制造有限公司

2023-09-27

上海攀枝花机械制造有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海攀枝花机械制造有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	崇明区城桥镇三沙洪路898号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、电焊弧光、锰及其无机化合物、一氧化碳、其他粉尘、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲苯、二甲苯（全部异构体）、环己酮、甲苯-2,4-二异氰酸酯（TDI）、噪声、高温
	检测结果	化学因素 12 个，物理因素 13 个，生物因素 0 个，合格的检测点位 25 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 25，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	唐浩浩
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：唐浩浩、唐江荣 采样：刘彬、胡轶文 检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：杨永红 陪同人员：杨永红
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.8.20 采样时间：2023.8.20 检测时间：2023.8.20-2023.8.29

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



