

上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司

2023-09-28

上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市青浦区华新镇华志路1488号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、电焊弧光、锰及其无机化合物（按MnO2计）、一氧化碳、砂轮磨尘、噪声、高温
	检测结果	化学因素 6 个，物理因素 18 个，生物因素 0 个，合格的检测点位24 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 24，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	葛唯一
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、葛唯一 采样：罗嘉铭、胡继业 检测：史志倩、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：韩誉 陪同人员：韩誉
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.9.3 采样时间：2023.9.3 检测时间：2023.9.3-2023.9.11

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





说明

根据我公司生产车间管理制度，本公司生产车间内严禁
拍照和录视频。

特此说明！

上海乔治费歇尔大塑料管件制品有限公司

2023年9月6日

