

# 上海三江精密锻造有限公司

2023-09-28

上海三江精密锻造有限公司

## 职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海三江精密锻造有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市崇明区城桥镇滨洪路398号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	石墨粉尘（总尘）、其他粉尘、高温、工频电场、噪声
	检测结果	化学因素 3 个，物理因素 8 个，生物因素 0 个，合格的检测点位11 个，不合格的检测点位 0 个。  合格的职业病危害因素为 11，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	唐浩浩
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：唐浩浩、唐江荣  采样：唐浩浩、刘山山  检测：史志倩、屠雯佳
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：张惠良  陪同人员：张惠良
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.9.9  采样时间：2023.9.9  检测时间：2023.9.9-2023.9.13

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



