

# 正侑机械（上海）有限公司

2023-10-08

正侑机械（上海）有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 单位名称               | 正侑机械（上海）有限公司  |   |
| 检测类型               | <input type="checkbox"/> 评价 <input type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故 |   |
| 地址                 | 上海市青浦区外青松公路5318号  |   |
| 建设项目存在的<br>职业病危害因素 | 存在的主要职业病危害因素  | 电焊烟尘、电焊弧光、氮氧化物、一氧化碳、锰及其无机化合物、臭氧、噪声、高温、金属粉尘、其他粉尘、TDI、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、砂轮磨尘            |
|                    | 检测结果  | 化学因素24个，物理因素13个，生物因素0个，合格的检测点位37个，不合格的检测点位0个。<br><br>合格的职业病危害因素为37，不合格的职业病危害因素为0。 |
|                    | 技术服务项目组人员   | 刘山山   |
|                    | 现场调查、采样、检测的专业技术人员   | 现场调查：刘山山 薛轶<br><br>采样：徐明 张陈勇<br><br>检测：史志倩 沈嵩峰 陈建平                                |
|                    | 建设单位联系人、陪同人员  | 联系人：沈欢庆<br><br>陪同人员：沈欢庆   |
|                    | 现场调查、采样、检测的时间   | 现场调查时间：2023.9.20<br><br>采样时间：2023.9.20<br><br>检测时间：2023.9.20-27                   |

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



