

白特荣塑胶（上海）有限公司

2023-10-08

白特荣塑胶（上海）有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	白特荣塑胶（上海）有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市闵行区双柏路688号3号厂房	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	异佛尔酮、环己酮、乙酸丁酯、苯、甲苯、二甲苯（全部异构体）、其他粉尘（塑料粉尘）、三氯乙烯、高温、噪声、照度、工频电场、新风量
	检测结果	化学因素 8 个，物理因素 5 个，生物因素 0 个，合格的检测点位 64 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 13，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	王达清、孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王达清、孙燕莉 采样：唐江荣、王磊、王达清、曾秋霞 检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：王蓓 陪同人员：王蓓
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.9.3 采样时间：2023.9.3 检测时间：2023.9.3-2023.9.15

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料

