

上海浦东志刚机械有限公司

2023-10-08

上海浦东志刚机械有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海浦东志刚机械有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	浦东新区唐镇工业园达秀路251号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	激光辐射、噪声、电焊烟尘、锰及其无机化合物、氮氧化物、紫外辐射、一氧化碳、臭氧、其他粉尘
	检测结果	化学因素6个，物理因素5个，生物因素0个，合格的检测点位11个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为11，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	刘山山
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山 薛轶 采样：罗嘉铭 胡基业 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：丁武 陪同人员：丁武
现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.9.2 采样时间：2023.9.2 检测时间：2023.9.2-6	

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



