

上海绿盾橡塑五金制品厂

2023-10-08

上海绿盾橡塑五金制品厂

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海绿盾橡塑五金制品厂	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路4688号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、电焊弧光、锰及其无机化合物、一氧化碳、砂轮磨尘、甲苯-2,4-二异氰酸酯、激光辐射、噪声
	检测结果	化学因素 8 个，物理因素 12 个，生物因素 0 个，合格的检测点位19 个，不合格的检测点位 1 个。 合格的职业病危害因素为 19，不合格的职业病危害因素为 1。
	技术服务项目组人员	薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶、刘山山 采样：唐浩浩、刘山山 检测：史志倩、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：赵凤琴 陪同人员：赵凤琴
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.9.16 采样时间：2023.9.16 检测时间：2023.9.16-2023.9.25

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





