

# 上海德真工贸有限公司

2023-10-09

上海德真工贸有限公司

## 职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海德真工贸有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	青浦区崧波路1861号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、电焊烟尘、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、锰及其无机化合物、电焊弧光
	检测结果	化学因素5个，物理因素6个，生物因素0个，合格的检测点位9个，不合格的检测点位2个。  合格的职业病危害因素为9，不合格的职业病危害因素为2。
	技术服务项目组人员	刘山山
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山 薛轶  采样：陶焯 毛佩龙  检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：傅祎敏  陪同人员：傅祎敏
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.9.20  采样时间：2023.9.20  检测时间：2023.9.20-28

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

### 现场影像资料





