

# 上海运良锻压机床有限公司

2023-10-09

上海运良锻压机床有限公司

## 职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海运良锻压机床有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市崇明区城桥镇三沙洪路888号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、电焊弧光、锰及其无机化合物、一氧化碳、其他粉尘（氧化铁粉尘）、砂轮磨尘、高温、噪声
	检测结果	化学因素 7 个，物理因素 18 个，生物因素 0 个，合格的检测点位25 个，不合格的检测点位 0 个。  合格的职业病危害因素为 25，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	唐浩浩
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：唐浩浩、唐江荣  采样：毛佩龙、陶焯  检测：史志倩、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：龚伟兴  陪同人员：龚伟兴
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.9.10  采样时间：2023.9.10  检测时间：2023.9.10-2023.9.15

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

### 现场影像资料



