上海华润大东船务工程有限公司

2023-10-11

上海华润大东船务工程有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海华润大东船务工程有限公司	
检测类型	□评价 R 定期 □监督 □事故	
地址	上海市崇明区城桥镇蟠龙公路1号	
建设项目存在的职业病危害因素	存在的主要职业病危 害因素	电焊烟尘、氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)、臭氧、电焊弧光、锰及其无机化合物(按MnO2计)、一氧化碳、砂轮磨尘、其他粉尘(氧化铁)、其他粉尘、苯、二甲苯(全部异构体)、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、正丁醇、溶剂汽油、其他粉尘(个体)、苯(个体)、二甲苯(全部异构体)(个体)、乙苯(个体)、乙酸乙酯(个体)、乙酸丁酯(个体)、正丁醇(个体)、溶剂汽油(个体)、个体噪声、硫化氢、氨、工频电场、高温、噪声
	检测结果	化学因素 324 个,物理因素 226 个,生物因素 0 个,合格的检测点位545 个,不合格的检测点 位 5 个。 合格的职业病危害因素为 545 ,不合格的职业病危 害因素为 5 。
	技术服务项目组人员	唐浩浩
	现场调查、采样、检 测的专业技术人员	现场调查: 唐浩浩、唐江荣 采样: 张澄、蔡志云、唐江荣、王磊、王培德、汤 敏、唐浩浩、刘山山、戴永光、张靖 检测: 史志倩、沈嵩峰、陈建平、金小鹏
	建设单位联系人、陪同人员	联系人: 石伟昌 陪同人员: 石伟昌
	现场调查、采样、检 测的时间	现场调查时间: 2023.8.26 采样时间: 2023.8.26-8.28 检测时间: 2023.8.26-2023.9.8

注: 涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料













