

上海旗格精密模具有限公司

2023-10-16

上海旗格精密模具有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海旗格精密模具有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	新园路1108号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、其他粉尘、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、高温、紫外辐射
	检测结果	化学因素7个，物理因素9个，生物因素0个，合格的检测点位16个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为16，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶 刘山山 采样：王培德 汤敏 检测：史志倩 沈嵩峰 陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：朱晓峰 陪同人员：朱晓峰
现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.9.20 采样时间：2023.9.20 检测时间：2023.9.20-28	

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





