

上海协茂建筑材料有限公司

2023-10-17

上海协茂建筑材料有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海协茂建筑材料有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市青浦区白鹤镇鹤墩路89号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	矽尘、游离二氧化硅含量、噪声、高温、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、水泥粉尘、工频电场
	检测结果	化学因素13个，物理因素5个，生物因素0个，合格的检测点位18个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为18，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	王达清
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王达清 孙燕莉 采样：王培德 汤敏 检测：史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：蔡玉良 陪同人员：蔡玉良
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.9.14 采样时间：2023.9.14 检测时间：2023.9.14-25

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





