

上海奇龙实业有限公司

2023-10-17

上海奇龙实业有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海奇龙实业有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	青浦区朱家角镇沪青平公路6669号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	脉冲噪声、噪声、砂轮磨尘、工频电场
	检测结果	化学因素1个，物理因素20个，生物因素0个，合格的检测点位21个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为21，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶 刘山山 采样：陶焯 毛佩龙 检测：史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：喻晓文 陪同人员：喻晓文
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.9.19 采样时间：2023.9.19 检测时间：2023.9.19-25

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





