

# 上海宁瓷水泥制品有限公司

2023-10-24

上海宁瓷水泥制品有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| 单位名称               | 上海宁瓷水泥制品有限公司   |   |
| 检测类型               | <input type="checkbox"/> 评价 R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故 |   |
| 地址                 | 上海市崇明区堡镇桃源堡闸1236号  |   |
| 建设项目存在的<br>职业病危害因素 | 存在的主要职业病危害因素   | 矽尘、游离二氧化硅、其他粉尘、噪声、水泥粉尘  |
|                    | 检测结果   | 化学因素9个，物理因素3个，生物因素0个，合格的检测点位12个，不合格的检测点位0个。<br>合格的职业病危害因素为12，不合格的职业病危害因素为0。 |
|                    | 技术服务项目组人员  | 薛轶  |
|                    | 现场调查、采样、检测的专业技术人员  | 现场调查：薛轶 刘山山<br>采样：王培德 汤敏<br>检测：史志倩  |
|                    | 建设单位联系人、陪同人员   | 联系人：施利中<br>陪同人员：施利中   |
|                    | 现场调查、采样、检测的时间  | 现场调查时间：2023.10.18<br>采样时间：2023.10.18<br>检测时间：2023.10.18-24                  |

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





